# 4월
# 하천사진

2020년 4월 하천조사

대청호보전운동본부

대청호유역하천센터

# 금산01-유등천

# 금산02-조정천

# 금산03-성당천

# 금산04-서대천

# 금산05-추풍천

# 금산05-추풍천

# 금산06-추풍천

# 금산07-장대세천

# 금산08-유등천

# 금산09-기사천

# 금산10-금산천

# 금산11-금산천

# 금산12-봉황천

# 금산13-봉황천

# 금산14-조정천

# 금산15-금강본류

# 금산16-금강본류

# 금산17-봉황천

# 금산18-봉황천

# 금산19-봉황천

# 금산20-금강본류

# 대전 동구 03-추동도랑

# 대전 동구 04-금강본류

# 대전 동구 06-주원천

# 대전 동구 06-주원천

# 대전 동구 07-신촌동 도랑

# 무주 01-내동천

# 무주 02-등방천



# 무주 06-대왕천

# 무주 07-남대천

# 무주 08-남대천

# 무주 09-적상천

# 무주 11-소뢰천

# 무주 13-사전천

# 무주 14-명천천



# 무주 16-가당천

# 무주 18-금강본류

# 보은 01-보청천

# 보은 02-보청천

# 보은 03-보청천

# 보은 04-종곡천

# 보은 05-항건천

# 보은 06-항건천

# 보은 07-거현천

# 보은 08-중초천

# 보은 09-항건천

# 보은 10-보청천

# 보은 11-보청천

# 보은 12-오덕천

# 보은 12-오덕천

# 보은 13-삼가천



# 보은 14-삼가천

# 보은 15-적암천

# 보은 16-보청천

# 보은 17-한중천

# 보은 18-금강본류

# 보은 18-금강본류

# 보은 19-회인천

# 보은 20-회인천

# 영동 01-금강본류

# 영동 02-금강본류

# 영동 03-시항천

# 영동 04-금강본류

# 영동 05-금강본류

# 영동 06-금강본류

# 영동 07-금강본류

# 영동 08-초강

# 영동 09-초강

# 영동 12-초강

# 영동 13-초강

# 영동 13-초강

# 영동 14-초강

# 영동 15-초강

# 영동 16-영동천

공사안내
공사명
영동천 지방하천 정비사업
교량명
국촌교 (Hicom 라멘교)
공사기간
2020.02.20.~2020.09.30.
교량등급
1) 교량등급 : 2등교
2) 내진등급 : 등급
3) 설계하중 : KL383
교량제원
1) 상부구조형식 : 하이콤 (Himcom 라멘교)
2) 경간구성 : L=2@20.000 = 40.000m
3) 폭 원 : B = 7.000 m
4) 기초형식 : 직접기초
5) 사 각 : 92.55
6) 평면선형 : R = ∞
7) 종단경사 : S=VAR.%
발주처
충청북도
시공사
화성산업㈜ , ㈜충일개발
전화번호
043-745-9353
감리단
㈜수성엔지니어링 + ㈜유일
전화번호
043-742-1688
차량
입로
작업반경내
점근금지

# 영동 16-영동천

# 영동 17-영동천

# 영동 18-영동천

# 영동 19-영동천

# 영동 20-영동천

# 영동 21-영동천



# 영동 24-주곡천

# 옥천 02-이원천

# 옥천 03-건진천

# 옥천 04-금강본류

# 옥천 05-금강본류

# 옥천 07-보청천

# 옥천 13-금강본류

# 옥천 14-안남천

# 옥천 15-금강본류

# 옥천 16-안내천

# 옥천 18-금강본류

# 옥천 21 – 서화천

# 옥천 22-서화천

# 옥천 23-금구천

# 청주 문의 03-묘암천

# 청주 문의 04-묘암천

# 청주 문의 05-등동천

# 청주 문의 06-등동천

# 감사합니다